

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1330787 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	20/09/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	143-Hydraulic Power Pack Care & Maint Preservation Equipment SD / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Proc Water Management Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	363-HU-9001
Manufacturer / Fabricante	Dezurik Inc.
Model Desc. / Desc. Modelo	Powerpack Hyd 01 Valve Station TMF Dam Feed Emergency Drain
P&ID	P&ID
Parent / Padre	363 Tailings Management Facility
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	llenado de nitrogeno

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	llenado de nitrogeno

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	10.00	8.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
62589	Eric Garcia	E-G	10.00	6:00 hrs
62575	Eric Garcia	E-G	10.00	6:00 hrs
62589	Eric Garcia	E-G	10.00	8:00 hrs
62575	Eric Garcia	E-G	10.00	8:00 hrs

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 68 of / de 79

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	20/9/2024
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	10:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	20/9/2024
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	4:00 PM

Failure / Falla	Acumulador de Nitrogeno
Analysis / Análisis	"
Solution / Solución	"

Comments / Comentarios
Se requiere el llenado de los acumuladores con nitrógeno en cambio de valvulas se le saco la presión del nitrógeno de los acumuladores Se requiere buscar informacion de las presiones de la vejiga de los acumuladores * Se busco los tanques de Nitrogenos en el area donde lo tienen almacenados * Se traslado al area 363 en camion del personal mecanico. * Se Recorrio 1500 de la Carrete con grua Rt. CR 055 y Se dejó en el punto mas cercano a trabajar. → queda pendiente el permiso de trabajo por personal de Operación TKE.

WO Raised by: / Orden Creada por:	JOEL D. LEZCANO MACHUCA
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	28/07/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	JOEL D. LEZCANO
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	20/9/2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



Page / Página 69 of / de 79



This page intentionally left blank.

21/9/2024.

Acumulador #1 → Presente Vajiga Rota
#2 → " Vajiga Rota
#3 → Relleno Completo 100 bares
#4 → Requiere Mando
#5 → Vajiga Rota (Fugaba aceite)
#6 → Mando Completo por válvula
#7 → Completo 101 bares
#8 → Mando Completo 105 bares
#9 → Mando Completo 90 bares
#10 → Mando Completo 100 bares
#11 → }
#12 → } → quedan pendiente por Relleno.

Acumuladores que tienen los manómetros dañados son:
del #7 #8 #9 #10 #11 #12.